



MAŁOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR  
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie  
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków  
tel. 12 370 83 11, fax: 12 370 83 12  
e-mail: krakow@wuoz.malopolska.pl

02 MAR. 2023

ZR-I.5183.15.2023.JH

Kraków, dnia

**Rzymskokatolicka Parafia  
pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archaniola  
ul. Główna 66  
32-328 Bolesław**

dotyczy: organy z 1907 r. w kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archaniola w Bolesławiu – zalecenia konserwatorskie.

W odpowiedzi na wystąpienie Parafii z dnia 16.02.2023 r. (data wpływu: 23.02.2023 r.) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dotyczących zamierzonej konserwacji organów z kościoła parafialnego jw.

**Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków**

działając na podstawie: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840)

po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją: 1) „Program prac konserwatorskich prospektu wraz z szafą stanowiących obudowę instrumentu organowego z kościoła p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archaniola w Bolesławiu” oprac. przez mgr Katarzynę Magryśiewicz-Dobrzańską (Styczeń 2023) oraz 2) „Dokumentacja do restauracji, renowacji i rekonstrukcji organów Rieger – opus 1371, w kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archaniola w Bolesławiu” oprac. przez Mateusza Jabłońskiego (Organmistrzostwo, Krasne Potockie-Bolesław, grudzień 2022), przekazuje następujące zalecenia konserwatorskie:

- z uwagi na stan techniczny i estetyczny drewnianej szafy organowej i jej części prospektowej zaleca się wykonanie kompleksowej konserwacji (technicznej i estetycznej) w oparciu o założenia zawarte w w/w programie postępowania konserwatorskiego;
- przedstawiony w dokumentacji oprac. przez Mateusza Jabłońskiego (jw.), stan techniczny instrumentu organowego wskazuje na konieczność wykonania kompleksowych prac, w tym gruntownego odczyszczenia, wymiany i rekonstrukcji niektórych, zniszczonych na skutek zużycia, elementów; jednakże należy przyjąć zasadę, że wymiana może dotyczyć wyłącznie tych elementów, których konserwacja ze względu na znaczące uszkodzenia jest niemożliwa (dotyczy to np. zachowania w maksymalnym stopniu oryginalnych drewnianych piszczałek, które powinny zostać naprawione).

Organy z kościoła parafialnego pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archaniola, **nie są wpisane do rejestru zabytków** (budynek kościoła figuruje jedynie w gminnej ewidencji zabytków), wobec powyższego niniejsze zalecenia są wystarczające w dalszym postępowaniu.

Małopolski  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
w Krakowie

dr inż. arch. Piotr Turkiewicz

Otrzymują:

✓ x Rzym.-kat. Parafia pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archaniola,  
ul. Główna 66, 32-328 Bolesław + 1 x 2 egz. progr.;

1 x a/a + 1 x 2 egz. progr.

Do wiadomości:

1 x Ks. dr Tomasz Zmarzły, Diec. Kons. Zab.,

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec.