


Mapa położenia zwierciadła wód w otworach ZGK, geotechnicznych i zalewiskach wg. stanu na 23.06.2026 r.

W związku z remontem przepustu na drodze powiatowej Bolesław - Klucze brak odprowadzenia wody z zalewiska Hutki I



ZH - 309.53
Przyrost 0,05 m od 16.06.2026

ZH1 - 309.53
Przyrost 0,05 m od 16.06.2026

ZD - 310.08
Przyrost 0,04 m od 16.06.2026


ZS - 310.86
Przyrost 0,06 m od 16.06.2026

Pole Pomorzany 2 - 310.76
Przyrost 0,00 m od 16.06.2026

Pole Pomorzany - 311.03
Przyrost 0,01 m od 16.06.2026

OBW - 310.05
Przyrost 0,00 m od 16.06.2026

- Otworki geotechniczne ◆
- OT-13 - nazwa otworu
- 319.5 - rzędna terenu wg. opinii JT Projekt
- 309.0 - rzędna zw. wody
- 0.02 - przyrost/ubytek od 16.06.2026
- ZD- 309.98 - Rzędna zwierciadła wody w zalewisku
- Otworki ZGK ◆
- ZGK 1 - nazwa otworu
- 319.5 - rzędna terenu
- 309.0 - rzędna zw. wody
- 0.02 - przyrost/ubytek od 15.06.2026



Obniżenie zwierciadła wody odnotowano w otworze ZGK-3